BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Die Website ist barrierefrei programmiert

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! **Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**

!! **Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**

!! **Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**

!! **Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.**

!! **Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Dokumente auf der Website:

!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: **Nein**

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: **Nein**

Multimedia Inhalte:

!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.[10]: **Nein**

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: **Nein**

Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 669 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Eingang

Rampe

Steigung: Die Rampe hat eine Steigung von maximal 6 %

Handlauf:

Die Rampe hat auf einer Seite einen Handlauf.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Garderobe:

Es sind Kleiderstangen vorhanden

Gangbreiten und Bewegungsflächen:

Der freie Raum zwischen den Tischen beträgt bei den Hauptgängen mindestens 120 cm

Quergänge sind mindestens 90 cm breit ausgeführt

Bei Richtungsänderungen (wie zB bei Gangkreuzungen) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser gegeben

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe der Oberkante von maximal 85 cm

Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.

Für die Unterfahrbarkeit der Tische ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe gegeben

---

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

An der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff montiert

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehgriff mit mindestens 7 cm Länge

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz

Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar

WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! **Ist das Zimmer stufenlos erreichbar**

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

Der seitliche Abstand von der Tür bis zur angrenzenden Wand ist gemessen von der Türdrückerseite bis zur angrenzenden Wand mindestens 50 cm

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Ja**

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Gardeobe:

Ablagefächer sind in einer Greifhöhe zwischen 85 cm und 110 cm angeordnet

Betthöhe:

Das Bett ist 45 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

Sanitärbereich:

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien Duschplatz ausgestattet

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

Der Boden hat eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche

Die Dusche ist mit mindestens 2 waagrechten Haltegriffen ausgestattet

Die Dusche ist mit einem senkrechten Haltegriff ausgestattet

Die Armatur ist in der Höhe zwischen 85 cm und 100 cm montiert

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien WC ausgestattet

Duschsitz:

Der Duschsitz ist 45 cm hoch.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Wir beschäftigen selber Menschen mit Behinderungen.

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:



Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen

Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente. Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte
Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.
Zusätzliche Informationen finden Sie hier: **Bildbeschreibung (Alternativtext) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (dbsv.org)**

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte
Ein Alternativ Text ist eine Beschreibung einer Abbildung bzw. eines Nicht-Text-Elements. Ein Alternativ Text sollte das zu Sehende prägnant beschreiben. Die Beschreibung sollte dabei nicht zu kurz, aber auch nicht zu ausführlich ausfallen.

Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung
Fehlende alternative Darstellung
Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Eingang:



Mangel (nicht angekreuzt): Engstelle bei DrehflÃ¼geltÃ¼r
Hinweis: Ihre Eingangstür ist möglicherweise zu schmal. Optimal wären 90 cm. Nur so ist es möglich, diese auch mit dem Rollstuhl oder Rollator zu benutzen.



Mangel (nicht angekreuzt): Kein Platz vor TÃ¼r
Hinweis: vor und nach Ihrer Tür befinden sich nicht die nötigen Wendekreise.

Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich
Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage
Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem
Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür geht nach außen auf: bei k.A
Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre WC-Tür nach außen aufgeht. Bedenken Sie, dass eine WC-Türe, welche nach innen aufgeht, die Bewegungsfläche und den Wendekreis innerhalb des WCs einschränkt. Sie sollten versuchen, diesen Mangel umgehend zu beheben.



Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja
Hinweis: Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.

Veranstaltungsraum:

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage
Hinweis: Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: **Link zu den Landeskammern**